

简易说明：

1. 长按开机；短按换挡。
2. 红色指示灯代表温度正在升温。
3. 绿色指示灯代表温度达到设定温度。
4. L=140℃, M=160℃, H190℃。
5. 10分钟不操作，自动关机

注意事项

1. 操作时务必将机器放置在平稳、耐热的平面上，防止烫伤和损坏衣物。
2. 使用结束，及时拔掉电源插头，保障安全。
3. 机器升温期间，切勿触碰烫印头，以防烫伤。
4. 烫印完成后，建议等机器冷却后再收纳或清洁。

常见问题及解决方案

| 材料类型 | 温度范围 | 压力范围 | 压烫时间 | 剥离方式 |
|---------|----------|-------------|---------|------------|
| 白墨烫画 | 150-160℃ | 0.5-1 bar | 5-8 秒 | 冷撕（完全冷却后） |
| 刻字膜（单色） | 160-180℃ | 1-1.5 bar | 10-15 秒 | 热撕（80℃以上） |
| 热转印画笔 | 140-150℃ | 0.3-0.8 bar | 8-10 秒 | 冷撕 |
| 热升华材料 | 180-200℃ | 1.5-2 bar | 15-20 秒 | 无需剥离（直接渗透） |

问题现象 可能原因 解决措施

压烫后图案脱落 温度 / 压力不足 提高 5℃或 0.2 bar, 延长 2 秒

边缘出现焦痕 温度过高或接触时间过长 降低